

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий «Тулским» филиалом  
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России



Ю.В. Тимашов

2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Тулский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- 1.2. Адрес объекта: 300004, Тульская область, г.Тула, ул.Щегловская засека, д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2455 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14409 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2005-2006 гг.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – \_\_\_\_\_ г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): «Тулский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («Тулский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А
- 1.8. Основание для пользования объектом: право хозяйственного ведения от Минтруда России, земельный участок- аренда.
- 1.9. Форма собственности: государственная .
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : Федеральная .
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: первичное и повторное протезирование, реабилитация инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: амбулаторно, на дому, с длительным пребыванием в стационарном отделении.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6 Плановая мощность: 30 человек в день, стационарное отделение – вместимость 25 коек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автолайн № 32,33; трамвай № 3,7 до остановки « ДК»ВОС».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 . Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1- 3.29
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К,Г)	-	4.1- 4.27
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)	-	4.28- 4.37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1- 5.29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1- 6.14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	7.1-7.4

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).**

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории. Отсутствует выделенная от проезжей части пешеходная зона, асфальтовое покрытие на путях движения по территории частично разрушено. Разметка парковочных мест для инвалидов, расположенных на территории, прилегающей к зданию, частично стерлась. Отсутствует парковочное место с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Парковочные места для инвалидов не обозначены знаком парковки.

Краевые проступи лестницы не обозначены контрастно, поручень лестницы расположен на ненормативной высоте (0,95 м), отсутствует поручни по краям марша лестницы, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. У пандусов отсутствуют поручни. Рядом с входной дверью отсутствует кнопка вызова помощника, перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Края дверного полотна входной двери не контрастны относительно прилегающего витража, на прозрачных полотнах входной двери и витража отсутствует контрастная маркировка, ручка входной двери не контрастна на фоне дверного полотна. Края дверного полотна двери в тамбуре не контрастны относительно прилегающего витража, на прозрачных полотнах двери в тамбуре и витража отсутствует контрастная маркировка, ручка двери в тамбуре не контрастна на фоне дверного полотна.

В холлах и коридорах отсутствуют обозначенные места для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно, у лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа (фото 3.7) отсутствуют поручни. Уклон пандуса, расположенного в коридоре 1-го этажа, круче 8% (17,5%), у пандуса отсутствуют поручни. Ручки дверей не контрастны на фоне дверных полотен, на прозрачном полотне дверей отсутствует контрастная маркировка. Лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами, высота порогов дверей на путях эвакуации более 0,014 м.

Кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Столовая не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей, на входе в салон-магазин расположен стул, препятствующий свободному доступу в помещение. На регистратуре отсутствуют средства усиления слуха (индукционная петля), высота прилавка регистратуры более 0,85 м (1,0 м).

Выключатели света в жилые помещения расположены на высоте более 0,8 м (1,55 м), у прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Высота порогов дверей на входе в некоторые туалетные комнаты более 0,014 м, размеры туалетных кабин менее нормативных значений, рядом с унитазами отсутствуют места для подъезда и размещения кресла-коляски, поручни возле унитазов не соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация), туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни рядом с раковинами, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, над входом в туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника, ручки дверей в туалетные кабины не являются эргономичными, в туалетных комнатах на полу расположено скользкое покрытие, на раковинах установлены смесители с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды, зеркала и сушилки для рук установлены на высоте более 0,9 м (1,1-1,2 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, информация в зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует схема

расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_,

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (*наименование сайта, портала*)

#### 5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) \_\_\_\_\_ от «07» сентября 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от «11» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий «Тульским» филиалом  
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

 Ю.В.Тимашов

«07» сентября 2018 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Тульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- 1.2. Адрес объекта: 300004, Тульская область, г.Тула, ул.Щегловская засека, д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2455 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14409 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2005-2006 гг.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – \_\_\_\_\_ г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): «Тульский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («Тульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А
- 1.8. Основание для пользования объектом: право хозяйственного ведения от Минтруда России, земельный участок- аренда.
- 1.9. Форма собственности: государственная .
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : Федеральная .
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: первичное и повторное протезирование, реабилитация инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: амбулаторно, на дому, с длительным пребыванием в стационарном отделении.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6 Плановая мощность: 30 человек в день, стационарное отделение – вместимость 25 коек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий «Тульским» филиалом  
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Ю.В. Ермашов

2018 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**г.Тула**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«11» сентября 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Тульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- 1.2. Адрес объекта: 300004, Тульская область, г.Тула, ул.Щегловская засека, д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2455 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14409 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2005-2006 гг.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – \_\_\_\_\_ г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): «Тульский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («Тульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А
- 1.8. Основание для пользования объектом: право хозяйственного ведения от Минтруда России, земельный участок- аренда.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : Федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: первичное и повторное протезирование, реабилитация инвалидов.
- 2.3 Форма оказания услуг: амбулаторно, на дому, с длительным пребыванием в стационарном отделении.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: 30 человек в день, стационарное отделение – вместимость 25 коек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автолайн № 32,33; трамвай № 3,7 до остановки « ДК»ВОС».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 . Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1- 3.29
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К,Г)	-	4.1- 4.27
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)	-	4.28- 4.37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1- 5.29

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1- 6.14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	7.1-7.4

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории. Отсутствует выделенная от проезжей части пешеходная зона, асфальтовое покрытие на путях движения по территории частично разрушено. Разметка парковочных мест для инвалидов, расположенных на территории, прилегающей к зданию, частично стерлась. Отсутствует парковочное место с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Парковочные места для инвалидов не обозначены знаком парковки.

Краевые проступы лестницы не обозначены контрастно, поручень лестницы расположен на ненормативной высоте (0,95 м), отсутствует поручни по краям марша лестницы, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. У пандусов отсутствуют поручни. Рядом с входной дверью отсутствует кнопка вызова помощника, перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Края дверного полотна входной двери не контрастны относительно прилегающего витража, на прозрачных полотнах входной двери и витража отсутствует контрастная маркировка, ручка входной двери не контрастна на фоне дверного полотна. Края дверного полотна двери в тамбуре не контрастны относительно прилегающего витража, на прозрачных полотнах двери в тамбуре и витража отсутствует контрастная маркировка, ручка двери в тамбуре не контрастна на фоне дверного полотна.

В холлах и коридорах отсутствуют обозначенные места для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно, у лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа (фото 3.7) отсутствуют поручни. Уклон пандуса, расположенного в коридоре 1-го этажа, круче 8% (17,5%), у пандуса отсутствуют поручни. Ручки дверей не контрастны на фоне дверных полотен, на прозрачном полотне дверей отсутствует контрастная маркировка. Лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами, высота порогов дверей на путях эвакуации более 0,014 м.

Кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Столовая не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей, на входе в салон-магазин расположен стул, препятствующий свободному доступу в помещение. На регистратуре отсутствуют средства усиления слуха (индукционная петля), высота прилавка регистратуры более 0,85 м (1,0 м).

Выключатели света в жилые помещения расположены на высоте более 0,8 м (1,55 м), у прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Высота порогов дверей на входе в некоторые туалетные комнаты более 0,014 м, размеры туалетных кабин менее нормативных значений, рядом с унитазами отсутствуют места для подъезда и размещений кресла-коляски, поручни возле унитазов не соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация), туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни рядом с раковинами, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, над входом в туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели,



срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника, ручки дверей в туалетные кабины не являются эргономичными, в туалетных комнатах на полу расположено скользкое покрытие, на раковинах установлены смесители с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды, зеркала и сушилки для рук установлены на высоте более 0,9 м (1,1-1,2 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, информация в зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_,

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                 | на _____ 5 _____ л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                           | на _____ 7 _____ л.  |
| 3. Путей движения в здании                           | на _____ 13 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                  | на _____ 17 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                 | на _____ 13 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте           | на _____ 7 _____ л.  |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на _____ 3 _____ л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Главный инженер Копырин М.В.  
(Должность, Ф.И.О.)


  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный врач Гвоздева С.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)


Начальник производства Демкина Н.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ТРО ОООИ ВОГ  
(Должность, Ф.И.О.)

Крылов Ю. В.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)